

ADVENTKIRKENS GRUNNSKOLE {PRIVATE }
ASBJØRNSENS GATE 15

5053 BERGEN

99/01950

NTB-99-1642

03.05.1999

**GODKJENNING AV ADVENTKIRKENS GRUNNSKOLE ETTER FORSKRIFT OM
MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V.**

Vi viser til søknad om godkjenning av Danielsen Ungdomsskole.

Befaring ble foretatt 16.03.99. Tilstede var skolens rektor Tone Kverndalen, vaktmester Jesper Norgård, verneombud Rafael Kamal, elev Anders Rotevatn, sivilarbeider Stig Eivin Stabel, fra Teknisk hygiene Arild Jensen og Olav Solheim.

Søknad

Skolen er en privat grunnskole som ligger på vestsiden av Kronstadhøyden. Det er en fådelt skole med 5 klasser, og det maksimale elevtallet er satt til 75 elever.

Skolen ligger i to bygninger. Innearealet består, foruten av ordinære klasserom, av spesialrom gymnastikksal med tilhørende garderobeanlegg, datarom og sløydsal, Virksomheten er tilpasset funksjonshemmede brukere med heis og HC-toalett.

Skolens innendørsarealer ser ut til å være tilpasset elevtallet. Utendørsarealet består av skoleplass i fastmateriale for eldre skoleelever og en lekeplass med en del sand for de minste barna.

Virksomheten er tilkoblet off. vann og avløp.

INTERNKONTROLL

Skolen må kunne dokumentere at det arbeides systematisk for å sikre at virksomhetens drift planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar med kravene i *Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler*, jf § 4.

Helsemyndighetene vektlegger særlig følgende forhold:

Ulykkesforebyggende arbeid

Det må utarbeides en rutine for kartlegging/overvåking av forholdene i skolens inne- og utearealer. En slik kartlegging bør resultere i en handlingsplan for oppfølging av eventuelle ulykkesforebyggende tiltak, jf § 14.

Skolen mangler produktdatablader på kjemikalier som blir brukt på sløydsal og i naturfag.

Vi har følgende merknader:

- Vippedisse på lekeplassen var oppfliset og bør skiftes ut eller repareres.
- Utesklie som ender i grus bør ende i et mykere materiale som f. eks sand.

Inneklima

Skolen har balansert ventilasjonsanlegg i det nye lokalet. I det gamle lokalet har de et avtrekksanlegg. Ventilasjonsanlegget var ute av drift under befaringen. Vi fikk derfor foretatt en måling av inneklimaet i klasserom for 7. og 8. klasse i det gamle skolelokalet. Resultatet fra målingene viser at CO₂-konsentrasjon og relativ fuktighet holder seg innenfor Helsetilsynet sin veiledende norm. Temperaturen stiger litt mye, og ligger mot slutten av dagen på over 22°C. Vi vil anbefale at skolen forsøker å holde innetemperaturen rundt 20°C.

Vi har fått foretatt radonmålinger på skolen, og resultatet fra denne viser at radonkonsentrasjonen ligger under tiltaksgrensene. Røyking er ikke tillatt i virksomhetens lokaler, jf § 18.

Rengjøring og vedlikehold

Det må utarbeides retningslinjer slik at gode renholdsrutiner kan ivaretas, jf § 13. Skolen har egen renholdsplan og det er elevene sine foreldre som har ansvar for å vaske skolen. Det er viktig med oppfølging og internkontroll av renholdsrutinene.

Dagens datarom har teppegolv. Datarommet skal flyttes til et større rom, og nåværende datarom skal få ny funksjon. Vi anbefaler at teppegolv fjernes.

Videre anbefaler vi at inngangspartiene får skikkelige sandfangerrister for å lette renholdet.

Belysning

Belysningen i barnehagen skal tilfredsstille veiledning gitt av Selskap for lyskultur, jf § 20.

Vedtak: Med hjemmel i *Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.* § 6 godkjennes Adventkirkens grunnskole under forutsetning av at merknadene etterkommes.

Ingvar Tveit
byveterinær

Arild Jensen
helserådsinspektør

Vedlegg