




BESTEMMELSER:

Tegning viser justering av eksisterende lomme for varelevering. Lommen er justert slik at en får etablert fortau på 2,5 meter forbi planlagt bygg. Lommen har en lengde på 11,0 meter og en bredde på 2,9 meter. Radius i utkjøring endres til å være i tråd med V123 tabell 5.

Dagens innkjøring og kryssningsfelt for fotgjengere er flyttet omlag 3 meter mot sør for å få plass til lommen siden fortau med 2,5 meters bredde presser lommen sørover. Utkjøringen er tilpasset dagens bredde på fortau i nord

TEGNFORKLARING:

- Utvidelse av fortau
- Lomme legges inn på dagens gangareal
- Lastebil/Varebil
- Baklem på barebil

En til En Arkitekter	Format	A3
Bergenhus	Målestokk	1:200 m
Kong Oscars gate 44-48	Dato	19.05.23
Bergen kommune	Tegnet av	KAØ
Gnr 166 Bnr 535	Fagkontroll	ABj
Oversiktstegning Fase 1, alternativ 2	Godkjent av	
Tegningsstatus	Foreløpig tegning	SAK NR.
 BYGGADMINISTRASJON Harald Bjørndal a.s.	TEGN.NR.	E2
	REV. NR	
PROSJEKTADMINISTRASJON-REGULERING-KOMMUNALTEKNISK PLANLEGGING 5640 EIKELANDSOSEN TLF 56581130 E-post: post@byggadmin.no		

En til en arkitekter

Dato	06.07.2022
Vår referanse	2022/882-5
Dykkar referanse	
Sakshandsamar	Christian Stokke Rye
E-post	Christian.Stokke.Rye@vlfk.no
Telefon	92819933

Att.Hector Pina Barrios

Tilbakemelding på anbefaling - Varelevering og renovasjonsløsning - Plansak - gnr 166 bnr 535, mfl. - Kong Oscars gate - Bergen

Viser til e-post, sendt 23.06.2022, med ny revidert forslag til løsning for varelevering og renovasjon for plansak på gnr. 166 bnr. 535 mfl. i Bergen kommune.

Vestland fylkeskommune, avdeling for infrastruktur og veg, er enig med anbefalingen om å bruke løsning E2 som foreslås i e-posten og vedlagt revidert analyse fra vegkonsulent Bjørndal. Denne løsningen er innenfor akseptable rammer frem til en fremtidig oppgradering av hele strekningen er fastlagt.

Med hilsen

Kari Elster Moen
senioringeniør
INV - Forvaltning Bergensområdet

Christian Stokke Rye
rådgiver
INV - Forvaltning Bergensområdet

Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevet underskrift