



Bergen Bygg og Eiendom KF
Allehelgens gate 2
5016 Bergen

Deres ref.	Deres brev av:	Vår ref.	Emnekode	Dato
200001582-528	15.11.2004	200407495-24 OLSO	HVE-1642	8. februar 2005

Vedtak om helsevern godkjenning av Kyrkjekrinsen skole etter Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Nybygget på Kyrkjekrinsen skole er helsevern godkjent i 1996.

Søknad

Vi viser til søknad om helsevern godkjenning av gamlebygget på Kyrkjekrinsen skole 21.12.98, 13.12.01 og 15.11.04, våre brev av 10.03.99 og 12.01.05 og tilleggsopplysninger vedrørende utførte tiltak mottatt 03.02.00, 20.03.00, 20.01.03, 17.01.05, 21.01.05 og 07.02.05.

Det søkes om godkjenning for maks. 360 elever.

BBE opplyser i brev av 08.01.99 at skolen har:
19 klasserom, 9 spesialrom ekskl. gymsal. SFO holder til i tidligere småskolebygg.

Befaring ble foretatt en rekke ganger i 99, 01, 02 og sist 06.01.05.. Ved siste befaring var rektor og inspektør tilstede.

Ved denne befaringen ble det konstatert forhold som ble varslet som vedtak ovenfor BBE. BBE opplyst i email av 17.01.05 at forholdene ville bli rettet i løpet av uke 3. BBE har den 07.02.05 dokumentert at forholdene er utbedret.

Helsevernetatens tidligere merknader om inneklimate, belysning osv. er i søknad av 13.12.01 og 15.11.04 dokumentert utført.

Virksomheten er tilkoblet offentlig vann og avløp.

Skolen er delvis tilrettelagt for bevegelseshemmede.

INTERNKONTROLL

Skolen må kunne dokumentere at det arbeides systematisk for å sikre at skolens drift planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar med kravene i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, jf § 4 om internkontroll.

Det er rektors ansvar å påse at elevtallet i klasserommene er i samsvar med arealnormen på minimum 2 –2,5 m² per elev.

Vi vektlegger særlig følgende forhold:

Ulykkesforebyggende arbeid

Det er utarbeidet rutiner for kartlegging/overvåking av forholdene i skolens inne- og utearealer. Kartleggingen har resultert i en handlingsplan for oppfølging av eventuelle ulykkesforebyggende tiltak, jf § 14. Ulykkesforebyggende plan er mottatt 20.01.03.

Inneklima

Skolen skal ha et tilfredsstillende inneklima der temperatur og ventilasjon er tilpasset årstidsvariasjonene, jf § 19. Røyking er ikke tillatt i virksomhetens lokaler, jf § 18. Inneklimaplan er mottatt 20.01.03.

Rengjøring og vedlikehold

Det er utarbeidet retningslinjer slik at gode renholdsrutiner kan ivaretas (renholdsplan), jf § 13. Miljørettet helsevern har mottatt renholdsplan 20.01.03.

Belysning

Belysningen i skolen skal tilfredsstillende veiledning gitt av Selskap for lyskultur, jf § 20.

VURDERING

Vi har etter en helsemessig helhetsvurdering av inneklimaforholdene (luftskifte, temperatur, støy og andre forhold som har betydning for helse og trivsel) funnet skolebygget skikket til undervisningsformål etter *Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv.*

Skolens kapasitet med hensyn til antall elever og klasserom er avhengig av hvordan klasserommene utnyttes i tid og undervisningsform (reform 97).

Det er rektors ansvar å påse at antall elever i klasserommene tilpasses arealnormen på minst 2-2,5 m² per elev.

Saksfremstillingen og varsel om vedtak er i samsvar med overlegen Åshild Larsdotter Vivelid sin tilrådning og begrunnelse.

Vedtak:

Med delegert myndighet og med hjemmel i Forskrift om Miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 6 gis Kyrkjekrinsen skole helseverngodkjenning.

- 1. Antall elever i klasserommene må tilpasses arealnormen på minst 2-2,5 m² per elev.**

Helsevernetaten



Ingyar Tveit
leder



Olav B. Solheim
avdelingsingeniør

Kopi til: Kyrkjekrinsen skole, Åsamyrene 304, 5131 Nyborg