



MJØLKERÅEN SKOLE
MARIKOLLEN 28

5136 MJØLKERÅEN

02128 / 11

NTB-03-1642

21.10.2011

700625

VEDTAK - GODKJENNING AV MJØLKERÅEN SKOLE, BARNETRINNET, ETTER FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER MV.

Helsevernetaten viser til søknad fra Bergen kommunale bygg (BKB) om helseverngodkjenning av Mjølkeråen skole etter *Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.* mottatt 05.07.11 samt søknad og sjekklister for ulykkesforebygging mottatt fra skolen, 28.09.11, befaring 25.08.11 og vårt varsel om vedtak om helseverngodkjenning av Mjølkeråen skole datert 04.10.11.

Tilstede på befaringen var rektor Johnny Tindvik, Anne Myhrvold (avd.leder), Øydis Fardal (avd.leder), Lena Tysse (verneombud) fra Mjølkeråens skole, Trond Pedersen (vaktmester), Frode Hammersland (Rambøll Norge), Jahn Glomsrud (BKB), Frode Tangedahl (BKB), Bård Klepsland (BKB), Geir Knutsen (BBS) samt Arve Bang og Karianne A. Tveitnes fra Helsevernetaten.

Mjølkeråen skole har vært gjennom en omfattende rehabilitering i 2010/2011 som inkluderer rivning av to paviljonger, oppsett av ny modulbasert paviljong, fullstendig rehabilitering av en eldre paviljong mens hovedbygget har fått nytt ventilasjonsanlegg og elektrisk anlegg, nye ovner, nye gulvbelegg og behandling av overflater, totalreovering av skolekjøkkenet og nye garderober og dusjer tilknyttet gymsal. Lekkasjer er utbedret og råteskadet materiale er fjernet. I tillegg har uteområdet blir rehabilitert og fått ny kunstgressbane, ballbinge og nye lekeapparat.

Mjølkeråen skole består av 1.-10. klassetrinn. Tidligere Marikollen ungdomsskole har sommeren 2011 blitt slått sammen med Mjølkeråen skole. Marikollen ungdomsskole ble helseverngodkjent 07.10.2002.

Søknad

Søknaden omfatter barnetrinnet med tilhørende bygningsmasse. Virksomhetens kapasitet er Skolen har skoleåret 2011/12 til sammen 651 elever hvorav 343 elever går på skolens barnetrinn.

Undervisningsarealet er oppgitt å være 3384. Utearealet er om lag 15 mål..

Virksomheten er tilkoblet offentlig vann og avløp.

Opprinnelig byggeår for skolen er 1968. Paviljonger ble oppført i 1976, 1978, 1994 og i 2009.

Skolen er delvis tilrettelagt for funksjonshemmede og har 3 handicaptoalett. Eventuelle tilrettelegginger vil tilpasses den enkeltes brukers funksjonshemming. Det er mulig for rullestolbrukere å benytte alle skolens spesialrom.

INTERNKONTROLL

Skolen må kunne dokumentere at det arbeides systematisk for å sikre at skolens drift planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar med kravene i *Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.*, jf § 4 om internkontroll.

Vi vektlegger særlig følgende forhold:

Ulykkesforebyggende arbeid

Skolen skal planlegges og drives slik at skader og ulykker forebygges. Det er derfor viktig at det er utarbeidet rutiner for kartlegging/overvåking av forholdene i skolens inne- og utearealer. Kartleggingen skal ha resultert i en handlingsplan for oppfølging av eventuelle ulykkesforebyggende tiltak, og skal vise hvilke rutiner og utstyr skolen har for håndtering av ulykkes- og faresituasjoner. jf § 14.

Helsevernetaten har mottatt ulykkesforebyggende plan 25.08.11.

Kontroll av lekeplassutstyret reguleres av *Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr*. Det er Direktoratet for sikkerhet og beredskap som har tilsynsansvar etter denne forskriften. Det er opplyst at Barnas Byrom skal utføre kontroll av lekeplassutstyret høsten 2011. Rektor er ansvarlig for at regelmessige tilsyn utføres videre i henhold til forskriften.

Inneklima

Skolen skal ha et tilfredsstillende inneklima, herunder luftkvalitet og radonnivå (< 100 Bq/m³). Bergen kommunale bygg opplyser at det skal utføres nye målinger av radon i skolen høst/vinter 2011/12. **Kopi av resultatet skal sendes Helsevernetaten.**

Temperaturregulering og ventilasjon skal være tilpasset bruksområde og årstidsvariasjonene, jf § 19. Røyking er ikke tillatt i virksomhetens lokaler, jf §18.

Skolen skal ha en inneklimaplan som viser hvordan skolen arbeider systematisk for et godt inneklima. System for sjekk av inneklima er mottatt 11.10.11.

Rengjøring og vedlikehold

Det må utarbeides retningslinjer som viser at det blir gjennomført forsvarlig renhold etter hygienisk tilfredsstillende metoder. Hovedrengjøring skal gjennomføres årlig og uteområdet som asfalt, betonggulv og lignende rengjøres /spyles etter behov. Som ledd i internkontrollen må det utarbeides renholdsplan som sier hvor det skal vaskes og hvor ofte. jf § 13.

Renholdsplan er mottatt 28.09.11.

Plan for ulykkesforebygging, renholdsplan samt inneklimaplan skal revideres ved behov.

Vurdering

Mjølkeråen skole, barnetrinnet, har etter rehabilitering fått lyse og trivelige lokaler. Skolen fremstår som ryddig og med godt renhold. Skolen har også fått et nytt og funksjonelt skolekjøkken, nye gymgarderober/dusjer og ventilasjonsanlegg som skal sikre elever og lærere et godt luftskifte. Uteområdet har variert terreng, nytt lekeutstyr og ballplasser som gir elevene anledning til å drive ulike aktiviteter.

Satsingsområde for skolen er lesing og sosialkompetanse. Videre jobber skolen etter PALS modellen, som er et skoleomfattende holdningsprogram som skal håndtere negativ adferd og som gjennom ros, oppmuntring, samhandling og grensesetting skal skape et trygt og støttende læringsmiljø. I tillegg benyttes Trivselslederprosjekt som skal bidra til økt aktivitet og trivsel i friminuttene. Årlige elevundersøkelser på 7. klassertrinn viser jevnt gode resultater de siste årene når det gjelder trivsel og mobbing. Det vurderes å innlemme hele mellomtrinnet i elevundersøkelsen.

Merknader

Byggeier:

- Det må utføres målinger av radon i alle bygg og i henhold til retningslinjer fra Statens strålevern. Målingene bør utføres mellom oktober og april. Kopi av målingene sendes Helsevernetaten.
- Det bør monteres skoldesperre på elevenes håndvasker..
- Det må tilrettelegges med skrapelist foran inngangspartiet til SFO i underetasjen.
- Det ble opplyst på befaringen at Barnas Byrom skal utføre kontroll på skolens lekeplassutstyr høsten 2011. **Vi ber om at kopi av kontrollrapporten oversendes Helsevernetaten.**

Skole:

- Det ble opplyst på befaringen at den nye ventilasjonssystemet har setpunkt på 600 ppm eller 800 ppm i undervisningsrom. Helsevernetaten anbefaler at setpunkt settes til 600 ppm i samtlige rom hvor elevene skal undervises.
- Skolen må sørge for at det finnes enkelt utstyr for øyeskylling på kunst og håndverkrommet.
- Skolen må se til at plan for periodisk renhold også omfatter renhold av hengende armaturer og ovner, ventilasjonsrister samt renhold av liggende panel på veggene i den gamle paviljongen.
- Skarpe kniver på SFO-kjøkkenet skal sikres.

Vedtaket er i samsvar med overlege Arve Bang sin medisinske faglige tilrådning og begrunnelse.


Vedtak:

Med delegert myndighet og med hjemmel i *Forskrift om Miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.* § 6 gis Mjølkeråen skole, barnetrinnet, helseverngodkjenning. Det er rektors ansvar å påse at elevtallet i klasserommene er i samsvar med arealnormen på minimum 2–2,5 m² per elev.

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i henhold til Forvaltningsloven kap. 6 og Lov om helsetjenesten i kommunene § 4a-12. En eventuell klage bør være begrunnet og sendes via Helsevernetaten, Bontelabo 8 A, 5003 Bergen. Fristen til å klage er satt til 3 uker fra dette brevets mottaksdato.

Helsevernetaten


Ingvar Tveit
leder


Karianne A. Tveitnes
overingeniør

Likelydende brev er sendt Bergen kommunale bygg.

BYRÅDSAVD. FOR BARNEHAGE OG SKOLE, STRATEGI, PB 7700, 5020 BERGEN
BYRÅDSAVD. BARNEHAGE OG SKOLE, FAGAVDELING SKOLE, PB 7700, 5020 BERGEN