



AKROBATEN BARNEHAGE
AKER KVERNER BERGEN
PB1

5861 BERGEN

00483 / 06

NTB-03-
710973

22.03.2006

**VEDTAK OM HELSEVERN GODKJENNING AV AKROBATEN BARNEHAGE
ETTER FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG
SKOLER M.V.**

Vi viser til søknad om godkjenning av Akrobaten barnehage av 23.08.05, vedtekster mottatt 23.08.05, vårt brev av 06.09.05 vedrørende merknader til planer for ny barnehage, reviderte plantegninger mottatt 07.10.05, vår tilbakemelding av 17.10.05, barnehagens e-post datert 25.11.05 vedrørende arealplan og nye vedtekter, Oppvekstetatens brev av 06.12.05, samt barnehagens dokumentasjon av internkontroll mottatt 16.03.06.

Befaringer ble foretatt 05.09.05 på tomten og 30.11.05 i delvis ferdigstilt barnehage.

Søknad

Barnehagen ligger i ved Aker Kværner sitt hovedkontor på Sandsli og er i hovedsak tiltenk barn av ansatte som jobber på stedet. Barnehagen er i en to etasjes tremodul oppført i 2005. Barnehagen har et utelekeareal som er oppgitt å være på 3083m² grenser opp mot et friområde.

Det søkes om godkjenning for maksimalt 54 barn fra 0-6 år.

Barnehagen opplyser at det er satt et krav fra Etat for byggesak og private planer at dersom antall barn overstiger 54 må det foretaes en reguleringsendring.

Virksomheten er tilkoblet offentlig vann og avløp.

Det er innredet hvilerom som kan ivareta barns behov for søvn og hvile. Når forholdene tillater det kan barna sove ute i barnevogn.

Internkontroll

Barnehagen må kunne dokumentere at det arbeides systematisk for å sikre at barnehagens drift planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar med kravene i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, jf § 4 om internkontroll.

Vi vektlegger særlig følgende forhold:

Ulykkesforebyggende arbeid

Barnehagen skal planlegges og drives slik at skader og ulykker forebygges. Det er derfor viktig at det utarbeides rutiner for kartlegging/overvåking av forholdene i barnehagens inne- og utearealer. Kartlegginger bør resultere i en handlingsplan for oppfølging av eventuelle ulykkesforebyggende tiltak, og som viser hvilke rutiner og utstyr barnehagen har for håndtering av ulykkes- og faresituasjoner . jf § 14.

Helsevernetaten har mottatt ulykkesforebyggende plan 16.03.06.

Inneklima

Barnehagen skal ha et tilfredsstillende inneklima, herunder luftkvalitet. Temperaturregulering og ventilasjon skal være tilpasset bruksområde og årstidsvariasjonene, jf § 19. Røyking er ikke tillatt i virksomhetens lokaler, jf §18. Inneklimaplan er mottatt 16.03.06.

Det er ikke satt krav til måling av radon i lokalene da modulene ikke er satt direkte på bakken.

Rengjøring og vedlikehold

Det må utarbeides retningslinjer som viser at det blir gjennomført forsvarlig renhold etter hygienisk tilfredsstillende metoder. Hovedrengjøring skal gjennomføres årlig og uteområdet som asfalt, betonggulv og lignende rengjøres /spyles etter behov. Som ledd i internkontrollen må det utarbeides renholdsplan som sier hvor det skal vaskes og hvor ofte. jf § 13.

Renholdsplan er mottatt 28.02.06.

Belysning

Barnehagens lokaler og uteområde skal ha en belysning som er tilfredsstillende i forhold til bruken (se veiledning gitt av Selskap for lyskultur). jf § 20.

VURDERING

Arealet for barnehagen er vurdert ut fra et helsefaglig skjønn om arealene egner seg til barnas behov for fysisk utfoldelse. Netto leke- og oppholdsareal er fastsatt i samarbeid med Ragnhild Mildestveit fra Oppvekstetaten til 310m².

Forutsetning for å kunne ta med fingardrobene i netto leke- og oppholdsarealet, er at disse er uten vått og skittent tøy/ støvler/ sko og at gulvet ikke er vått og/ eller skittent av sand og smuss. Dersom det viser seg at grovgardrobene ikke har tilfredsstillende kapasitet eller det ikke er mulig å holde fingardrobene fri for smuss og fukt vil dette arealet ikke lenger kunne regnes med i barnas leke- og oppholdsareal.

Ut fra en helhetsvurdering av Akrobaten barnehage for å gi barna gode helse, trivsel, sosiale og miljømessige forhold samt forebygge sykdom og skade og dekke ulike behov for aktivitet og hvile, settes kapasiteten til 78 barn over 3 år.

Barn under 3 år krever et romsligere gulvareal, for å sikre deres motoriske ferdigheter, fysiske utfoldelse og helsemessige utvikling.

Dersom barnehagen har barn under 3 år må disse tilgodeses med et areal som er ca 1/3 større enn for barn over 3 år. Dette er basert på et helsefaglig skjønn.

Det er styrers ansvar å påse at aldersfordelingen i barnehagen er i tråd med arealnormene.

Barnehagen er delvis tilrettelagt for funksjonshemmede. Funksjonshemmedes behov skal ivaretas og barnehagen må tilpasses dersom funksjonshemmede søker om plass.

Saksfremstillingen og vedtaket er i samsvar med overlege Arve Bang sin tilrådning og begrunnelse.


Vedtaket: Med delegert myndighet og med hjemmel i Forskrift om Miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 6 gis Akrobaten barnehage helseverngodkjenning for inntil 78 barn over 3 år. Dersom barna er under 3 år må antall barn reduseres tilsvarende for å tilpasse de overnevnte helsemessige arealbehov.

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i henhold til Forvaltningsloven kap. 6 og Lov om helsetjenesten i kommunene § 4a-12. En eventuell klage bør være begrunnet og sendes via Helsevernetaten, Bontelabo 8A, 5003 Bergen.

Fristen til å klage er satt til 3 uker fra dette brevs mottaksdato.

Helsevernetaten


Ingvar Tveit
leder


Elin Borgen
avd.veterinær

Kopi til:
OPPVEKSTETATEN, BYRÅDSAVD. FOR OPPVEKST, LANDÅSVEIEN 31, 5097
BERGEN