



BERGEN BYGG OG EIENDOM
KOMMUNALT FORETAK
ALLEHELGENS GATE 2

5016 BERGEN

00747 / 05

NTB-03-2121
711067

26.05.2005

**VEDTAK OM HELSEVERNGODKJENNING AV GULLSTØLSBOTN
BARNEHAGE ETTER FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I
BARNEHAGER OG SKOLER M.V.**

Vi viser til søknad om helseverngodkjenning av Gullstølsbotn barnehage mottatt 09.10.00, vårt merknadsbrev av 23.10.00, tilleggsopplysninger vedrørende utførte tiltak mottatt 13.04.05, vårt varsel om vedtak om godkjenning av 18.04.05 samt brev mottatt 23.05.05 fra barnehagen.

Ferdigbefaring ble gjennomført 23.02.05. Tilstede var styrer Gerda Bøe, styrer assistent Wenche Hjellevstad, Maria Drivenes fra Oppvekstetaten samt Henning Gøhtesen fra Helsevernetaten.

Søknad

Det blir opplyst av styrer ved befaring at de per i dag har totalt 88 barn hvorav 22 av disse er under 3 år.

Netto leke- og oppholdsareal er i søknad av 09.10.00 oppgitt til å være 472 m². Inngjerdet uteareal er oppmålt til 2326 m².

Virksomheten er tilkoblet offentlig vann og avløp.

Det er innredet hvilerom som kan ivareta barns behov for søvn og hvile. Når forholdene tillater det kan barna sove ute i barnevogn.

Internkontroll

Barnehagen må kunne dokumentere at det arbeides systematisk for å sikre at barnehagens drift planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar med kravene i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, jf § 4 om internkontroll.

Vi vektlegger særlig følgende forhold:

Ulykkesforebyggende arbeid

Barnehagen skal planlegges og drives slik at skader og ulykker forebygges. Det er derfor viktig at det utarbeides rutiner for kartlegging/overvåking av forholdene i barnehagens inne- og utearealer. Kartlegginger bør resultere i en handlingsplan for oppfølging av eventuelle ulykkesforebyggende tiltak, og som viser hvilke rutiner og utstyr barnehagen har for håndtering av ulykkes- og faresituasjoner . jf § 14.

Helsevernetaten har mottatt ulykkesforebyggende plan 04.04.05.

Inneklima og sanitære forhold

Barnehagen skal ha et tilfredsstillende inneklima, herunder luftkvalitet. Temperaturregulering og ventilasjon skal være tilpasset bruksområde og årstidsvariasjonene, jf § 19. Røyking er ikke tillatt i virksomhetens lokaler, jf §18.

Inneklimaplan er mottatt 04.04.05.

Barnehagen har balansert ventilasjonsanlegg, og inneklimatemålinger som er foretatt viser at luftskifte er tilstrekkelig i forhold til antallet barn i barnehagen sett ut i fra helsenorm fastsatt til 1000 ppm CO₂.

Det ble registrert følgende merknader på ferdigbefaring:

Eiers ansvar:

- Barnehagen har problemer med at avtrekket fra stellerommene og toalettene ikke er godt nok, og dette fører til store luktulemper.
- Det er problemer med temperaturstyringen i barnehagen, noe som har medført at det enkelte dager om vinteren har vært nede i 12-13 grader.

Styrers ansvar:

- Ansattes uteklær var plassert på barnas toalett i tilknytning til grovgarderobe samt inne på barnas stellerom/toalett. Sett ut ifra barnehagens sanitære forhold er dette meget uheldig ved at man drar inn fuktig og skittent tøy her, og dette vil derfor ikke være en hygienisk tilfredsstillende løsning.

Når det gjelder de to avvikene som går på eiers ansvar ble disse også registrert ved gjennomgang av barnehagen med tverretattlig miljørettet helseverngruppe i år 2000, og det har vært et krav om utbedring før endelig godkjenning kan gis etter *Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.*

Vi har derfor vært i kontakt med Rambøll Norge AS v/Åge Dyngeland, og han kan opplyse at det straks vil bli satt i verk tiltak for å utbedre disse forholdene. Det vil bli satt inn ekstra avtrekksvifter på stellerommene samt at en elektriker er i gang med feilsøking på varmeanlegget, og det vil her bli foretatt nødvendige tiltak.

I forhold til de ansattes uteklær ber vi om at disse flyttes en annen vei, fortrinnsvis til personalgarderoben slik at man unngår hygieniske ulemper på barnas stellerom/toalett.

Rengjøring og vedlikehold

Det må utarbeides retningslinjer som viser at det blir gjennomført forsvarlig renhold etter hygienisk tilfredsstillende metoder. Hovedrengjøring skal gjennomføres årlig og uteområdet

som asfalt, betonggulv og lignende rengjøres /spyles etter behov. Som ledd i internkontrollen må det utarbeides renholdsplan som sier hvor det skal vaskes og hvor ofte. jf § 13.
Renholdsplan er mottatt 04.04.05.

Belysning

Barnehagens lokaler og uteområde skal ha en belysning som er tilfredsstillende i forhold til bruken (se veiledning gitt av Selskap for lyskultur). jf § 20.

Når det gjelder de øvrige merknadene fra gjennomgangen i år 2000 blir det i tilbakemelding fra Bergen Bygg og Eiendom av 13.04.05 opplyst at disse nå er utbedret.

Innsigelse/kommentarer fra barnehagen

Vi mottok 23.05.05 en del kommentarer fra barnehagen til vårt varsel om vedtak av 18.04.05. Her blir det bl.a skissert en del løsninger i forhold til annen plassering av de ansattes uteklær slik at disse ikke oppbevares på barnas toaletter og stellerom.

Helsevernetaten er av den oppfatning at problemstillingene som her taes opp må rettes til Oppvekstetaten og eventuelt Bergen Bygg og Eiendom, da dette har å gjøre med organisering av driften i forhold til personalet og eventuelle ombygginger for å skaffe større personalfasiliteter. *Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.* tar kun for seg det arealet som barna disponerer, og vi mener at klær som tilhører de ansatte ikke hører hjemme verken på barnas toalett eller på barnas stellerom på grunn av de hygieniske ulempene dette medfører.

Det blir i samme brev fra barnehagen også kommentert at man kun har en avdeling med eget hvilerom. I tillegg har man et overbygget uterom for de barna som sover i vogn ute, men at disse barna må ligge i garderoben dersom de skal sove innendørs.

Helsevernetaten ønsker som svar på denne problemstilling å opplyse om at det er styrer i barnehagen som er ansvarlig for at barnehagen drives i henhold til forskriften. Barnehagen må ha et antall barn med en aldersfordeling som gjør at alle krav i forskriften blir tilfredsstillt. Dersom så ikke er tilfelle må styrer som den ansvarlige melde dette tilbake til Oppvekstetaten i forhold til fremtidige inntak slik at man får en riktig og forsvarlig alderssammensetning, slik som det er ment i vår godkjenning av barnehagen.

VURDERING

Arealet for barnehagen er vurdert ut fra et helsefaglig skjønn om arealene egner seg til barnas behov for fysisk utfoldelse.

Forutsetning for å kunne ta med fingardrobene i netto leke- og oppholdsarealet, er at disse er uten vått og skittent tøy/ støvler/ sko og at gulvet ikke er vått og/ eller skittent av sand og smuss. Dersom det viser seg at grovgardrobene ikke har tilfredsstillende kapasitet eller det ikke er mulig å holde fingardrobene fri for smuss og fukt vil dette arealet ikke lenger kunne regnes med i barnas leke- og oppholdsareal.

Vi har ved gjennomgang av arealene kommet frem til at vi kan helseverngodkjenne 439,5 m² til lek og opphold for barn. Her er også fingardrobene på de respektive avdelingen tatt med, da barnehagen ved dagens driftsform har tilstrekkelig store nok grovgardrober som hindrer de ovennevnte hygieniske ulempene i fingardrobene.

Ut fra en helhetsvurdering av Gullstølsbotn barnehage for å gi barna gode helse, trivsel,

sosiale og miljømessige forhold samt forebygge sykdom og skade og dekke ulike behov for aktivitet og hvile, settes kapasiteten til 110 barn over 3 år.

Barn under 3 år krever et romsligere gulvareal, for å sikre deres motoriske ferdigheter, fysiske utfoldelse og helsemessige utvikling.

Dersom barnehagen har barn under 3 år må disse tilgodeses med et areal som er ca 1/3 større enn for barn over 3 år. Dette er basert på et helsefaglig skjønn.

Det er styrers ansvar å påse at aldersfordelingen i barnehagen er i tråd med arealnormene.

Barnehagen er tilrettelagt for funksjonshemmede.

Saksfremstillingen og vedtak er i samsvar med overlege Arve Bang ved Helsevernetaten sin tilrådning og begrunnelse.

Vedtak:


Med delegert myndighet og med hjemmel i Forskrift om Miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 6 gis Gullstølsbotn barnehage helsevern godkjenning for inntil 110 barn over 3 år.

Barn under 3 år må tilgodeses med et areal som er ca 1/3 større enn for barn over 3 år for å tilpasse de ovennevnte helsemessige arealbehov. Det totale antallet barn må derfor justeres til enhver tid avhengig av hvor mange barn under 3 år som taes inn i barnehagen, slik at arealnormene overholdes.

Godkjenning gis under forutsetning at de ovenstående merknader i forhold til eiers og styrers ansvar utbedres snarest mulig med skriftlig tilbakemelding til Helsevernetaten.

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i henhold til Forvaltningsloven kap. 6 og Lov om helsetjenesten i kommunene § 4a-12. En eventuell klage bør være begrunnet og sendes via Helsevernetaten, Bontelabo 8 A, 5003 Bergen. Fristen til å klage er satt til 3 uker fra dette brevets mottaksdato.

Helsevernetaten


Ingvar Tveit
leder


Henning Gøhtesen
overingeniør

Kopi til:

GULLSTØLSBOTN BARNEHAGE, GULLSTØLSBOTN 1, 5152 BØNES
RAMBØLL NORGE AS, PB 3705 FYLLINGSDALEN, 5845 BERGEN
OPPVEKSTETATEN, BYRÅDSAVDELING FOR OPPVEKST, LANDÅSVEIEN 31, 5097
BERGEN