

Bergen kommune, Byggesaksavdelingen
 Att.: Roger S. Andersen
 Pb. 7700
 5020 BERGEN

		BERGEN KOMMUNE
Sentralarkivet		
Saks nr.	2008/3381	Dok.nr. 3
Gnr.	127	Bnr. 503
Mottatt	18.08.2008	
Avdeling/kontor:	Byggesak	
Saksbehandler:	RSAD	
Offentlig:		
Arkiv nr:	5210	

Deres ref.:

Vår ref.: 610729-804/jaj

Bergen, 14. august 2008

Skarelien 12, Mathopen i Laksevåg Steinsprang mot boligeiendom. Risikovurdering

Vi viser til befaring på tomtten Skarelien 12 på Mathopen i Laksevåg i går. Tilstede under befaringen var huseier Rune Aschoug Larsen, geologene Roger S. Andersen og Gunn Østvik Petersen fra Bergen kommune og siv. ing. Jann Atle Jensen fra MULTICONULT AS.


Bakgrunnen for befaringen var at det dagen før, ca. kl. 17.30, var gått et steinsprang fra bergveggen ovenfor boligen. Steinblokken på om lag 1 m² rammet en terrasse ved garasjen, like ved boligen. Bilder fra steinsprangen er vedlagt.


Observasjoner og vurderinger

Berget i bergveggen er massivt og i hovedsak lite oppsprukket, men hovedsprekkesystemene sprekene er gjennomsettende og står i stor grad normalt på hverandre. Kombinert med mye vann (vann- og istrykk) i berget vil dette medføre at det vil kunne oppstå en del steinsprang ned mot boligen. I tillegg kan det dannes i på berget. Det er lite løsmasser i bergveggen, men noe vegetasjon i form av trær (fare for rotsprenning).

Det er behov for å sikre de løse blokkene i bergveggen ved boligen og garasjen. I tillegg bør det vurderes å utføre noe issikring langs skjæring ved boligen. Sikringsomfanget bør vurderes av en ingeniørgeolog. Steinsprangfaren er størst i perioder med mye nedføre og i perioder med fryse-/tineprosesser. Fram til sikringsarbeidene er utført bør ikke soverom mot bergveggen/garasjen benyttes i perioder med mye nedbør eller i perioder med pågående fryse-/tineprosesser. Vi anbefaler at sikringsarbeider utføres innen kort tid.

Vennlig hilsen
 for MULTICONULT AS


 Arne D. Stordal


 Jann Atle Jensen

Kontrollert av:





Bilde 1: Viser blokk fra steinspranget som traff terrasse ved garasje like ved bolig.



Bilde 2: Hvit pil markerer løsnepunkt for blokk.



Bilde 3: Viser stor los blokk ovenfor bolig.



Bilde 4: Viser bergvegg ved bolig.